

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-005

施工单位	山东军辉建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 05. 14	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、2#屋面扁铁焊接 400 米，组件连接线施工 2、1#屋面组件吊装 3、修改逆变器基础模板		
存在问题	逆变基础模板支设加固于图纸要求不一致。		
整改要求	按照设计要求支设加固逆变基础模板。		
检查人	李波	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.05.14		
复查意见	已整改完毕 复查人：李波 日期：2017.05.15		