

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-007

施工单位	山东军辉建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#屋面汇流箱安装及 1*4 电缆敷设，1#屋面支架安装，屋面修复。		
存在问题	2#屋面汇流箱安装及 1*4 电缆敷设未对桥架拐角处保护存在损坏隐患。		
整改要求	按照规范要求敷设电缆。		
检查人	李波	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.05.19		
复查意见	已整改完毕。 复查人：李波 日期：2017.05.20		