

监理检查记录表

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号: YHWJ-ZHJL-03

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年04月29日	检查地点	2#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面支架安装，调整斜梁的角度。		
存在问题	屋面南北向的坡度是变坡，屋面角度不一样，立柱现场切割没有根据现场的需要进行切割。		
整改要求	支架斜梁安装后，安装角度符合设计要求。		
检查人	夏志兵	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.04.29
整改情况	已安排工人重新切割立柱，安装完斜梁后自检符合要求，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.04.29		
复查意见	经复查，支架安装倾角符合设计要求。  复查人：夏志兵 日期：2017.04.29		