

监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-06

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 10 日	检查地点	退火车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查支架安装角度，螺丝紧固。		
存在问题	部分螺母安装没有紧固，连接件松动。		
整改要求	支架安装符合规范要求，安装角度满足设计要求。		
检查人	夏志良	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.05.10
整改情况	已安排工人将螺母全部紧固，斜梁安装角度自检符合支架安装设计要求，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.05.10		
复查意见	经复查，螺母已全部紧固，符合支架安装规范和设计要求。 复查人：夏志良 日期：2017.05.10		