

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

施工单位	天津中能投能源 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017年05月17日	检查地点	料场车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	支架安装倾角检查。		
存在问题	支架安装倾角大于（或小于）设计的要求。		
整改要求	按照支架安装规范和设计要求进行整改。		
检查人	夏志良	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.05.17
整改情况	已安排人对支架安装不符合要求的部位进行整改， 并自检合格，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.05.17		
复查意见	经复查，支架安装倾角符合安装规范和设计 要求。  复查人：夏志良 日期：2017.05.17		