监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-08

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 20 日	检查地点	退火车间屋面
检查类型	☑巡视 □定期 □专项		
施工及检查情况简述	组件安装，检查组件安装的倾角和阵列的横平度。		
存在问题	1、组件安装倾角超出设计允许范围。 2、阵列呈波浪形，到底起伏。		
整改要求	按照组件安装规范和设计要求进行整改。		
检查人	夏志多	施工项目部签收人/日期	郭祥德 2017.05.20
整改情况	已安排工人对组件安装存在问题的部分进行整改，并自检合格，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.05.20		
复查意见	经复查，支架、组件安装横平竖直，角度符合设计要求。 复查人：夏志多 日期：2017.05.20		