


监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-11

施工单位	天津中能投能源 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 09 日	检查地点	拉丝车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	检查汇流箱接线端子可靠、牢固、导通良好。		
存在问题	电缆接地没有接到制定的位置。		
整改要求	严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》要求整改。		
检查人	夏志良	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.06.09
整改情况	已安排工人将接地电线连接到汇流箱指定的 的接地处 整改负责人：郭祥德 日期：2017.06.09		
复查意见	经复查，电缆接地线安装符合规范要求。  复查人：夏志良 日期：2017.06.09		