




监理检查记录表

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目
号：003



编

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 施工人员防护用品穿戴情况 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 施工现场管理人员到岗及职责履行情况。		
存在问题	天气较热有工人未戴安全帽的情况 焊接现场未配备灭火器的情况		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人  日期: 17.5.20.		
复查意见	 复查人:  日期: 17.5.20		

监理检查记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目
号：001

编

号: 001			
施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 25 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 1、安全体系及实施检查 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 3、办公区消防器材定期检查记录不完整。 4、个别施工人员未着工作服。 5、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	当天完成整改 整改负责人:  日期: 2017.4.25		
复查意见	基本合格 复查人: 杨铃铃 日期: 2017.4.26		

监理检查记录表

工程名称：山东居靓尔家具 5.9MWp 分布式光伏电站项目
编号：002

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 1 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 施工人员防护用品穿戴情况 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 施工现场管理人员到岗及职责履行情况。		
存在问题	2#屋面组件摆放后未固定，有被大风损坏风险。 现场随处散落组件包装纸，下班后扔未见清理。 屋顶组件随意堆放，个别易产生组件表面损坏。		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	立即整改 整改负责人：王建国 日期：5.2号		
复查意见	以于今日整改完毕 复查人：杨铃铃 日期：5.2		

监理检查记录表

工程名称：山东居靓尔家居 5.9MWp 分布式光伏电站项目
号：002

编

施工单位	菏泽市翰源电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 23 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工有人未带安全帽 2、组件摆放区没设置警示标识 3 阳光板没设置警示标识		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	杨纪锐	施工项目部 签收人/日期	李永林
整改情况	组件以贴标识 阳光板以贴标识 安全帽齐全 整改负责人：李永林 日期：2017.4.23		
复查意见	合格 复查人：杨纪锐 日期：2017.4.23		

监理检查记录表

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目
号： 002

编

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 1 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 施工人员防护用品穿戴情况 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 施工现场管理人员到岗及职责履行情况。		
存在问题	2#屋面组件摆放后未固定，有被大风损坏风险。 现场随处散落组件包装纸，下班后扔未见清理。 屋顶组件随意堆放，个别易产生组件表面损坏。		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	李庆林
整改情况	已于下班前完成整改 整改负责人：王俊国 日期：2017.5.1		
复查意见	基本完成 复查人：杨铃铃 日期：2017.5.2		

监理检查记录表

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目
号：003




编

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 10 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 施工人员防护用品穿戴情况 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 施工现场管理人员到岗及职责履行情况。		
存在问题	组件安装屋面工作半径采光带未做有效防护措施 现场随处散落组件包装纸，下班后扔未见清理。 组件带齿垫片安装位置不正确		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	焦玉立
整改情况	与下班之前整改完。 整改负责人：焦玉立 日期：5.10号		
复查意见	基本完成 复查人：杨铃铃 日期：2017.5.11		

监理检查记录表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：005

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目 630 安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 二次接点、电缆接头有无过热 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 电力设备及电缆是否靠近热源，临时用电链接是否牢固可靠。		
存在问题	二期预制仓临时用电电缆线过路未做保护，车辆来回碾压，有漏电伤人危险 设备接地扁铁焊接点未配备灭火器		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期: 2017.6.15		
复查意见	今日已完成整改 复查人:  日期: 2017.6.15		