

监理检查记录表

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目
号：002

编

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 1 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 施工人员防护用品穿戴情况 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 施工现场管理人员到岗及职责履行情况。		
存在问题	2#屋面组件摆放后未固定，有被大风损坏风险。 现场随处散落组件包装纸，下班后扔未见清理。 屋顶组件随意堆放，个别易产生组件表面损坏。		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	李庆林
整改情况	已于下班前完成整改 整改负责人：王俊国 日期：2017.5.1		
复查意见	基本完成 复查人：杨铃铃 日期：2017.5.2		