

监理检查记录表

工程名称： 郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目
号： 003

编

施工单位	菏泽市翰源电力设备公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 20 日	检查地点	施工现场、材料场地、
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	为确保项目安全施工，监理项目部主要检查以下要点。 1 施工人员防护用品穿戴情况 2 施工现场安全警示标识及安全防护措施落实情况。 3 施工现场安全用电消防设施及施工安全质量检查 4 施工现场管理人员到岗及职责履行情况。		
存在问题	天气较热有工人未戴安全帽的情况 焊接现场未配备灭火器的情况		
整改要求	按照安全文明施工要求整改以上问题。		
检查人	杨铃铃	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人  日期: 17.5.20.		
复查意见	 复查人:  日期: 17.5.20		