



2

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目 编号: 021

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间			检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	2018.05.19 对光伏 4 区 T5、T3 区域进行检查。			
检查结果	1、防雷接地焊接后防腐沥青涂抹面积小。			
整改要求	要求立即整改。			
检查人	 2018.5.19	施工项目部 签收人/日期	 2018.5.19	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2018.5.19			
复查意见	整改合格 复查人:  日期: 2018.5.19			

