

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目
 编号: JLJCJLB-006

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.5		检查地点	光伏2区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今日上午巡视光伏2区施工现场。			
存在问题	转接基础拆模后,发现基础混凝土浇筑未振捣不到位,有蜂窝麻面现象。			
整改要求	有蜂窝麻面地方,用水泥抹平。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	姜平	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 姜平 日期: 2017.6.7			
复查意见	今日复查,整改后,符合设计要求。 复查人: 张金星 日期: 2017.6.6			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。