

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号：007

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.11		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区组件安装。			
存在问题	发现组件排列不整齐			
整改要求	通知施工队拆除重新安装			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	2017.6.11	
整改情况	已将不合格组件拆除重新安装 整改负责人: 日期 2017.6.11			
复查意见	经检查已按要求整改 复查人: 日期 2017.6.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。