

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号：008

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年6月12日	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路塔杆焊接		
存在问题	发现焊接不均匀、漏焊、焊缝处未清理干净		
整改要求	要求按电焊相关规范要求作业		
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	刘鹏亮 2017.6.12
整改情况	已按设计规范要求施工 整改负责人：刘鹏亮 日期：2017.6.12		
复查意见	经检查，符合设计规范要求 复查人：张金星 日期：2017.6.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。