

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号：009

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年6月3日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站二次设备电缆铺设		
存在问题	发现有电缆排列不整齐现象		
整改要求	要求整改		
检查人	刘元	施工项目部 签收人/日期	李建华 2017.6.13
整改情况	已通知施工队整改 整改负责人: 李建华 日期: 2017.6.13		
复查意见	已按要求整改 复查人: 刘元 日期: 2017.6.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。