

监理检查记录表

工程名称：中设国联手都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号: 010

施工单位		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		2017.7.7		检查地点	光伏一区
检查类型		☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述		经现场巡视检查发现电缆敷设情况			
存在问题		1、在敷设电缆时没有按照图派规范要求进行。 2、焊接地扁钢、焊接有部分没有达到规范要求焊接。			
整改要求		现对施工单位自拟一定要按照图派规范要求进行。 焊接地扁钢必须焊接牢固并一定要达到要求。			
检查人		李中		施工项目部 签收人/日期	2017.7.7 王/
整改情况		有业主监理单位进施工现场复查 敷设电缆扁钢焊接基本符合要求 整改负责人: 史俊连 日期 2017.7.8			
复查意见		针对以上问题对施工单位现场自拟要求严格执行 按照图派规范要求进行施工 监理单位应严格监督 复查人: 李中 日期 2017.7.8			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。