

# 监理检查记录表

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

编号：011

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.8.13                                                                                      | 检查地点            | 光伏三区           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查巡视：开挖电缆沟情况。                                                                                  |                 |                |
| 存在问题      | 在巡视开挖电缆沟施工时发现部分开挖电缆沟未按新国标规定。                                                                   |                 |                |
| 整改要求      | 在沟口处设置警示标志并把部分浅的沟槽填实整平。                                                                        |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | 今日下午进入施工现场进行整改以经整改。<br>整改负责人：[签名] 日期 2017.8.13                                                 |                 |                |
| 复查意见      | 基本符合要求<br>复查人：[签名] 日期 2017.8.15                                                                |                 |                |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建