



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 编号： 018

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.03.26	检查地点	光伏 4 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ V 专项		
施工及检查情况简述	根据设计要求对光伏 4 区基桩地面地脚螺栓浇注部分进行检查。检查人员：监理 贾东生		
检查结果	1、浇注捣振不合格  2、浇注桩不垂直  3、地脚螺栓与浇注桩中心不对称  4、上下俩模板错位 		
整改要求	对以上问题要求尽快进行整改		
检查人	贾东生 2018.3.26	施工项目部 签收人/日期	司振东 2018.3.26
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

