

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
 编号: JL-JCJLB-002

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 23 日		检查地点	光伏 2 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区桩基础打桩			
存在问题	2 区钻孔因下两个别桩孔内存有淤泥, 若不清理直接灌注影响质量问题			
整改要求	要求施工方重新测量孔深, 对不合格桩孔清理后再进行下一道工序 已下发监理通知单 002			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	姜平 2017.5.24	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。