

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站项目 编号: 013

施工单位	+ 科技		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司:
检查时间			检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	2017.11.4 今日上午 8:00 光伏区破厂 2 号机处			
存在问题	现场检查: 混凝土塔筒过大.			
整改要求	要求 2 号机塔筒加固后进行机棚施 2.			
检查人	李冲		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 日期			
复查意见	经复查整改合格符合要求 复查人: 李冲 日期 2017.11.4			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建