




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中设国联于都 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目 编号： 019

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.16	检查地点	光伏4区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ V 专项		
施工及检查情况简述	根据设计要求对光伏4区组件安装、组件接线进行检查。检查人员：监理 贾东生		
检查结果	1、每组组件上部边缘不平直。  2、每组组件下部边缘不平直  3、个别接线未入横条槽内。  4.箱变基础内钢筋未折弯。 		
整改要求	对以上问题要求尽快进行整改（另发监理通知单 009）		
检查人	宋松 2018.4.16	施工项目部 签收人/日期	韩松松 2018.4.16
整改情况	3 4 项已整改 整改负责人：韩松松 日期：2018.4.16		
复查意见	3. 4 项 已整改 复查人：宋松 日期：2018.4.16		

