

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-01

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.8.13	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	对1#、2#、3#、4#厂房屋面临边防护等安全措施 进行检查。		
存在问题	1#、2#、4#厂房临边防护到位, 3#厂房东面临边未做防护。 各屋面采光带均未采取安全措施进行防护。		
整改要求	要求4#厂房东边进行防护。各屋面采光带设置安 全警示标识。		
检查人	夏志兵、王超	施工项目部 签收人/日期	刘基志 2017.8.13
整改情况	4#厂房东边已用安全网进行了临边防护。 各厂房屋面采光带已设置安全警戒线。 整改负责人: 殷德志 日期: 2017.8.15		
复查意见	经复查, 已整改完毕, 符合要求。 复查人: 夏志兵 日期: 2017.8.15		