

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-02

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017. 8. 27	检查地点	1#、2#、3#、4#厂房尾面.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	导轨已安装完成. 对导轨进行专项检查.		
存在问题	2#厂房缺少部分导轨未安装. 3#厂房夹绳螺栓松动较多.		
整改要求	将2#厂房缺少的导轨安装完成. 对屋面所有的夹绳 螺栓进行排查. 重点是4#厂房. 夹绳螺栓必须紧固.		
检查人	夏志兵. 27	施工项目部 签收人/日期	张德志. 2017. 8. 27
整改情况	1. 2#厂房导轨已全部安装完成. 2. 对屋面所有的夹绳进行了排查. 已将松动的螺 栓紧固完毕. 整改负责人: 张德志 日期: 2017. 8. 29.		
复查意见	经复查. 已整改完成. 符合要求 复查人: 夏志兵 日期: 2017. 8. 29.		