

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-03

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.9.5	检查地点	3#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	巡视检查3#厂房组件安装。		
存在问题	1. 3#厂房西边安全网部分出现破损需更换 2. 组件安装过程中未佩戴安全帽。		
整改要求	将破损的安全网及时进行更换。 对未佩戴安全帽的施工人员加强教育, 加强现场 安全管理。		
检查人	马志兵	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.9.5
整改情况	1. 3#厂房破损的安全网已进行了更换。 2. 已对施工人员进行重新进行了安全教育。 整改负责人: 张德志 日期: 2017.9.6		
复查意见	经复查, 无整改完成, 符合要求。 复查人: 马志兵 日期: 2017.9.6		