

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-05

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.11.7	检查地点	3#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	本次检查为3#屋面组件安装检查。 3#屋面组件安装进行中。		
存在问题	巡视检查发现1个方阵组件安装不整齐,误差范 围超过要求,部分压块安装倾斜。		
整改要求	对安装不整齐的组件进行调整,倾斜的压 块进行调整。		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	王强 2017.11.7
整改情况	已对3#屋顶所有组件旁压块进行 了调整。 整改负责人: 王强 日期: 2017.11.8		
复查意见	整改符合要求。 复查人: 王强 日期: 2017.11.9		