

监理检查记录表

工程名称：广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号：GZWS-ZHJL-JLJC-11

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.12.15	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	屋面逆变器、汇流箱接线施工。 预制仓、箱变、SVG 模块安装、钢网架中。		
存在问题	巡视发现土建施工围挡已损坏。 1#屋面!临边防护网网石破损。		
整改要求	要求施工单位及时进价修复,避免出现安全 事故。		
检查人	王立	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.12.15
整改情况	已按要求整改完毕,现已修复。 整改负责人:张德志 日期:2017.12.16.		
复查意见	经复查,已整改完成,符合要求 复查人:王立 日期:2017.12.16.		