

监理检查记录表

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-13

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.12.24	检查地点	土建施工场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	土建电缆槽盒施工进行中 电缆转角井施工中。		
存在问题	巡视检查发现槽盒转角砌砖处未按设计 要求抹灰		
整改要求	要求转角砌砖处必须按设计要求抹灰。		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.12.24
整改情况	已按要求抹灰 整改负责人: 张德志 日期: 2017.12.24		
复查意见	张德志已整改。 复查人: 王超 日期: 2017.12.24		