

监理检查记录表

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-14

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2018.1.15		检查地点	丸顺施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	屋面逆时针面安装过程中。 预埋件已砌好。 二次设备接线进行中。 主要对春节前安全专项检查。			
存在问题	2#屋面临近防护围网已破损。 土建施工及二次接线施工中 4 人未佩戴安全帽。			
整改要求	将 2#屋面临近防护围网及时修复。 施工人员及时佩戴安全帽。			
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张德志 2018.1.15	
整改情况	1. 2#屋面围网已修复完毕。 2. 施工人员已全部佩戴安全帽。 整改负责人: 张德志 日期: 2018.1.16			
复查意见	符合整改要求。 复查人: 王超 日期: 2018.1.16			