

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-06

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.11.16	检查地点	1#、2#、3#、4#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	2#、3#屋面组件安装已完成。 1#、4#屋面组件安装进行中。		
存在问题	3#屋面临边围网出现破损。 4#屋面2个方阵组件安装不整齐。		
整改要求	1. 3#屋面破损的围网进行修复。 2. 4#屋面安装不整齐的方阵进行调整。		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.11.16
整改情况	3#屋面破损的围网已修复。 4#屋面安装不整齐的组件方阵已调整。 整改负责人: 倪明建 日期: 2017.11.17.		
复查意见	经复查, 整改符合要求 复查人: 王强 日期: 2017.11.17.		