

监理检查记录表

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-07

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.11.27	检查地点	3#屋面.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	逆变器支架安装完成19, 进行检查.		
存在问题	逆变器支架材料存在生锈现象		
整改要求	对生锈部分进行重新防腐.		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.11.27
整改情况	对生锈材料重新进行防腐 整改负责人: 张德志 日期: 2017.11.28		
复查意见	经复查, 逆变器支架部分要求 复查人: 王超 日期: 2017.11.28		