

监理检查记录表

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-08

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

常州正衡电力工程监理
有限公司

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.11.25	检查地点	1#屋面.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	巡视检查1#屋面组件安装.		
存在问题	1#屋面组件安装过程中17块组件安装不整齐,误差 超出要求.		
整改要求	对不整齐的组件进行调整.		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.11.25
整改情况	已对1#屋面安装不整齐的组件进行了调整. 整改负责人: 张德志 日期: 2017.11.26		
复查意见	合格, 已调整符合要求 复查人: 王强 日期: 2017.11.26		