

监理检查记录表

工程名称: 广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-09

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.12.3.	检查地点	1#. 2#屋面.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1#. 2#屋面桥架安装.		
存在问题	巡视发现桥架支架出现倾斜现象.		
整改要求	要求施工单位及时进行排查. 将倾斜 的桥架支架进行调整.		
检查人	王立	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.12.3
整改情况	已按要求对所有桥架支架进行了调整. 整改负责人: 张德志 日期: 2017.12.4		
复查意见	已整改完成 符合要求 复查人: 王立 日期: 2017.12.4		