

监理检查记录表

工程名称: 广州丸顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目

编号: GZWS-ZHJL-JLJC-10

施工单位	中设无锡机械设备 工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017.12.12.	检查地点	施工全场.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	屋面 3x24 电缆敷设施工中. 设备基础施工中.		
存在问题	土建施工围档破损. 2#屋面. 国网出现破损. 土建施工场地无安全警示标志.		
整改要求	对破损的安全国网及时进行修复. 土建施工区域设置安全警示标志		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	张德志 2017.12.12
整改情况	对破损的安全国网进行了修复. 土建施工区域已设置了安全警示标志 整改负责人: 张德志 日期: 2017.12.13		
复查意见	经复查. 已整改. 符合要求 复查人: 王超 日期: 2017.12.13		