

安全监理巡视情况周报表

工程名称：扬中市通威环太 4MW 渔光一体发电项目

2017 年 4 月 15-24

日期	巡视时间	巡视地点	存在问题及处理意见	备注
周一 17号	15-16号 上午 8:00-11:00 下午 2:00-5:00	8号渔塘第一栋 验收合格 8号渔塘打桩已	未发现问题 坎面上钢丝绳 未收起, 要求整改	
周二	上午 8:30-11:00 下午 2:30-5:30	7号 8号渔塘验收 测量, 打桩已 检查	打桩已, 坎上部 台人员未穿救生 衣, 责令改正	
周三	上午 8:00-11:30 下午 2:00-5:00	8号渔塘及一期 6MW日月渔塘 发电施工处验收	无	
周四	上午 8:00-11:00 下午 2:00-5:00	7、8、5号渔塘 浮船外作 打桩已	渔塘与渔塘系 缆与生主缆 冲突未处理	
周五	上午 8:00-11:00 下午 2:30-5:00	12号船机械设 备及钢丝绳验收 开关柜打桩	未发现安全隐 患	
周六	上午 7:40-11:00 下午 1:30-5:30	一期渔塘发电 7、8号打桩已	渔塘发电用 人未带安全帽 责令佩戴	
周日	上午 7:40-10:30 下午 2:00-5:00	7、8号渔塘开 关柜	安全标识未 齐全, 已未安装 要求增加数量	

监理人员：田同有

总监理工程师：

注 本表由监理人员每周末填写一次，交由监理项目部存档（和监理项目部不在同一地点的监理人员，可采用电子邮件、传真或手机短信等方式，在每周末将本表的内容报送监理项目部）。“巡视时间”指在监理人员巡视地点停留的时间段。

安全监理巡视情况周报表

工程名称：扬中市通威环太 4MW 渔光一体发电项目

30日
年 4 月 24-25 日

日期	巡视时间	巡视地点	存在问题及处理意见	备注
周一	上午 7:30 - 11:00 下午 1:30 - 4:00	二期开发站 7号、8号鱼塘 筑柱部吊	无	
周二	上午 8:00 - 11:00 下午 2:00 - 5:00	开发站破泥泥 7-8号鱼塘	一人未带安全帽 批评教育要求佩带	
周三	上午 7:30 - 4:30	无锡支梁下 象基旁	无	
周四	上午 8:00 - 11:00 下午 2:00 - 5:00	各分项工程	无	
周五	上午 8:10 - 11:10 下午 2:30 - 5:30	6号第三船吊部 7-8号鱼塘	无	
周六	上午 8:00 - 11:00 下午 2:10 - 5:30	开发站 打桩区	二人未带安全帽 未佩带整改	
周日	上午 8:10 - 11:10 下午 2:30 - 5:30	鱼塘发造已 打桩已	无	

监理人员：田同有

总监理工程师：田同有

注 本表由监理人员每周填写一次，交由监理项目部存档（和监理项目部不在同一地点的监理人员，可采用电子邮件、传真或手机短信等方式，在每周末将本表的内容报送监理项目部）。“巡视时间”指在监理人员巡视地点停留的时间段。