

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 扬中市通威环太渔光一体二期 4MWp 发电项目

编 号 : GFDZJBM14-001

施工单位	中石化化工有限公司苏中分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 15 日	检查地点	7 号光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏支架安装。		
存在问题	光伏支架安装: 经检查发现个别横梁扭曲变形, 不在同一水平线, 其中一组横梁与主梁未用螺丝固定 (预应力管桩桩位偏差), 施工安装中仅用铁丝绑扎固定。		
整改要求	监理及检查人员 (总包项目经理) 要求现场拆换, 整改。并提出整改措施及方案。		
检查人	王同有, 刘明	施工项目部 签收人/日期	高强, 2017.5.15.
整改情况	已整改。 整改负责人: 高强 日期: 2017.5.15.		
复查意见	复查人: 王同有, 日期: 2017.5.15.		