

监理检查记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JXM13-012

施工单位	山东福源设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.04	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、现场对前期破坏绿化进行恢复 2、对爬梯进行重新刷漆		
存在问题	1、恢复的绿化密度稀少 2、爬梯底部及边缘部分未涂防锈漆		
整改要求	1、绿化增加一直密度 2、爬梯未涂防锈漆部位重新刷漆		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.4
整改情况	1. 对绿化重新种植达到厂方要求 2. 对未刷部位重新刷漆。 整改负责人:  日期: 2017.7.6		
复查意见	 复查人:  日期: 2017.7.6		