

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 平湖资产管理有限公司二期分布式发电项目

编号: 002

施工单位	中机国际		监理单位	常州工程
检查时间	2017.4.27		检查地点	伊洛华
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡查施工时, 发现施工存在问题.			
存在问题	导线连接处未紧固到位.			
整改要求	严格按照施工规范施工.			
检查人	赵阳欣	施工项目部 签收人/日期	陈伟	
整改情况	已让施工队逐一排查并紧固			
	整改负责人: 陈伟 日期 2017.4.27.			
复查意见	已整改.			
	复查人: 赵阳欣 日期 2017.4.28.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。