

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江海德曼过滤技术有限公司 1.334Mwp 分布式光伏发电项目

编号：003

施工单位	家禾光伏科技有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.5.15		检查地点	海盐县
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡查桥架安装情况。			
存在问题	发现桥架螺丝生锈。			
整改要求	严格按施工规范施工。			
检查人	赵明义	施工项目部 签收人/日期	陈高均	
整改情况	已整改 整改负责人 陈高均 日期 2017.5.17			
复查意见	已整改。 复查人：赵明义 日期 2017.5.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。