

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江海德曼过滤技术有限公司 1.334Mwp 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	京水光伏科技有限公司		监理单位	湖州正衡
检查时间	2017.5.15		检查地点	海盐县
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查组件施工进度			
存在问题	发现施工现场有烟头			
整改要求	要求施工方对此问题加强管理, 杜绝再发生			
检查人	赵明	施工项目部 签收人/日期	陈高纳	
整改情况	已整改 整改负责人: 陈高纳 日期: 2017.5.15			
复查意见	已整改 复查人: 赵明 日期: 2017.5.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。