

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目 编号: 002

施工单位	泰州敬道电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.2	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。		
存在问题	1. 一次、二次柜、箱变基础生产垃圾较多未能及时处理。 2. 接地扁钢焊接部分焊接口未做防腐处理。 3. 个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	1. 生产垃圾应集中堆放、及时处理。 2. 接地扁钢焊接防腐处理应符合规范要求。 3. 施工人员进入现场必须佩戴安全帽。		
检查人	李云、李波	施工项目部 签收人/日期	李军冬 2017.6.2.
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李军冬 日期 2017.6.3.		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.6.3.		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

