

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目 编号: 003

施工单位	泰州敬道电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.6		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电布置合理, 设备机械运转正常, 施工单位安排专职人员进行现场检查, 安全标语标识牌及机械情况正常。			
存在问题	1. 现场部分施工人员未戴安全帽 2. 钢板切割现场, 乙炔瓶和氧气瓶摆放距离太近。			
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽 2. 乙炔瓶和氧气瓶的摆放距离要达到相关规范标准。			
检查人	李云, 李波	施工项目部 签收人/日期	李军 2017.6.7	
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李军 日期: 2017.6.7			
复查意见	整改完毕  日期: 2017.6.8			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

