

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目 编号: 004

施工单位	泰州敬道电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.8	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目安排专职人员定期检查施工现场。		
存在问题	1. 钢结构加固人员高空作业时未系安全带。 2. 土建施工人员未佩戴安全中帽 3. 施工垃圾未集中定期处理		
整改要求	1. 钢结构加固高空作业人员必须佩戴好个人防护用品。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全中帽 3. 施工垃圾应及时定期处理。		
检查人	李云	施工项目部 签收人/日期	李冬冬 2017.7.8.
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李冬冬 日期 2017.7.9.		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.7.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

