

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联合优发屋顶 2.5MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	泰州敬道电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.1	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专人定期检查施工现场		
存在问题	1. 一次、二次柜, 1#-2#箱变基础生产垃圾未及时清理。 2. 个别施工人员未戴安全帽。		
整改要求	1. 生产垃圾集中堆放, 及时处理。 2. 施工人员进入施工现场必须配戴安全帽		
检查人	李云、李波	施工项目部 签收人/日期	李军 2017.6.1.
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李军 日期 2017.6.2.		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.6.3.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建