

GF02JBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 联合光伏发电2.5MW分布式光伏发电项目

编号: 000

施工单位	泰州敬通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.8	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况描述	机械运转正常, 临时用电合理, 项目部安排专职人员定期检查施工现场		
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 个别电焊机接地线 ^{有破损} 裸露处		
整改要求	1. 施工人员进入施工现场必须配戴安全帽 2. 电焊机接地线破损裸露须用绝缘胶带处理		
检查人	李云 李波	施工项目部 签收人/日期	李波 2017.6.8
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李波 日期 2017.6.8		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.6.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

