

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目 编号: 001

施工单位	泰州敬道电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电布置合理, 设备机械运转正常, 施工单位安排专职人员进行现场检查, 安全标语标牌及机械状况正常		
存在问题	1. 施工现场内有积水。 2. 现场部分施工人员未戴安全帽。 3. 现场安全警示及必要的安全宣传缺失。		
整改要求	1. 施工现场积水及时排出, 方便施工 2. 施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽 3. 现场应在醒目的位置设置安全标语及警示标志		
检查人	李云, 李波	施工项目部 签收人/日期	李年冬 2017.5.15
整改情况	整改完毕 整改负责人: 李年冬 日期 2017.5.16		
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.5.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

