

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 012

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 10 月 24 日	检查地点	5#教学楼屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面接地扁钢焊接进行检查		
存在问题	1、发现个别扁钢焊接搭接长度不够; 2、焊接后接口处未刷防腐漆;		
整改要求	1、对搭接不够处消缺处理, 必须保证不少于双倍搭接; 2、对焊接处做防腐处理;		
检查人	左利奇	施工项目部 签收人/日期	程孝龙 2017.10.24
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 程孝龙 日期 2017.10.25		
复查意见	验收合格。 复查人: 左利奇 日期 2017.10.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。