

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 015

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 23 日	检查地点	北区彩板房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面光伏支架导轨安装进行检查		
存在问题	1、发现个别导轨螺栓紧固不到位; 2、导轨间距不均衡, 个别导轨出现弯曲现象; 3、导轨一端留出长度不一致;		
整改要求	1、要求总包进行排查, 对未拧牢固的螺栓及时消缺处理; 2、导轨间距要按图纸要求施工, 对弯曲导轨进行更换; 3、导轨一端留出长度应一致, 对不一致的进行消缺处理;		
检查人	左和齐	施工项目部 签收人/日期	程希耀
整改情况	已按通知整改。 整改负责人: 程希耀 日期 2017.11.24.		
复查意见	验收合格 复查人: 左和齐 日期 2017.11.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。