

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 016

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年01月12日	检查地点	北区彩板房屋面
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对屋面光伏组件安装进行检查		
存在问题	1、发现个别边压块、中压块安装不牢固; 2、组件安装过程中, 上下块组件错缝; 3、组件安装不在一条直线上; 4、组件安装过程中, 组件上放置工具重物; 5、组件安装过程中, 组件下面垃圾未清理;		
整改要求	1、要求总包对所有组件进行排查, 对未拧牢固的边压块及中压块进行紧固处理, 上下块组件错缝的及时整改; 2、组件安装要求带线施工, 保证一条直线; 3、要求总包加强管理, 不允许在组件上面放置重物, 组件安装过程中要轻拿轻放; 4、组件安装前, 要先把组件下面垃圾清理干净;		
检查人	王和齐	施工项目部 签收人/日期	程幸耀
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 程幸耀 日期 2018.01.12		
复查意见	复检已按要求完成。 复查人: 王和齐 日期 2018.01.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。