

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

编号: 005

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 13 日	检查地点	宿舍区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工人员在宿舍区 7#楼焊防雷接地时, 接地扁钢与圆钢搭接长度不够。		
存在问题	现场监理人员在巡视过程中发现, 宿舍区 7#楼焊防雷接地时, 接地扁钢与圆钢搭接长度不够。。		
整改要求	望施工单位在规定的时间内, 严格按照规范要求搭接并焊接, 并做好防锈处理。		
检查人	徐国政	施工项目部 签收人/日期	程章耀 2017.8.13
整改情况	经检查, 现场已按照整改要求, 整改完毕 整改负责人: 程章耀 日期 2017 年 8 月 13 日		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		