


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 20 日		检查地点	北区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工人员在北区 5# 变压器房构造柱、圈梁施工时, 使用生锈的螺纹钢筋。			
存在问题	现场监理人员在巡视过程中发现, 北区 5# 变压器房构造柱、圈梁施工时, 使用的生锈的钢筋。			
整改要求	望施工单位立即停止使用生锈的钢筋, 对已使用的部位拆除, 并重新采购, 相关材料进场报监理、业主项目部验收, 验收合格后, 才能进入下道工序的施工。			
检查人	徐国政	施工项目部 签收人/日期	 2017.8.20	
整改情况	经检查, 现场已按照整改要求, 整改完毕 整改负责人: 程章耀 日期 2017 年 8 月 20 日			
复查意见	复查人: 日期			